



L'ASSTSAS présente de nouveaux équipements susceptibles d'améliorer la SST, mais ne formule aucune recommandation d'achat. Faites-en l'essai et évaluez-les en fonction de vos besoins.

## Des rideaux séparateurs sans crochets

Le contrôle des infections reliées aux rideaux séparateurs entre les cubicules présente de nombreux défis, car il faut les nettoyer régulièrement. Cette tâche comporte des contraintes pour le personnel de l'entretien ménager : monter dans un escabeau et en descendre, détacher et rattacher chaque crochet, travailler quelques minutes avec les bras levés.

### Simplicité et rapidité

Un nouveau mécanisme réduit les contraintes physiques de même que le temps requis. Il s'agit du système *On the Right Track* : des rideaux dotés d'anneaux partiellement ouverts (*Hookless*) qui couissent sur un rail et un attrape-rideau pour réaliser le travail en une seule étape. Non métallique, le système n'est pas bruyant.

Les rideaux modulaires s'adaptent à tous les besoins. L'attrape-rideau permet au travailleur de désengager le rideau et de le remettre en place à partir du sol. Chaque rideau pèse environ 960 grammes. Quant au rail, il s'installe au plafond ou sur à un rail existant. ■



#### INFORMATIONS

MIP  
9100, boul. Ray-Lawson, Montréal H1J 1K8  
514 356-1224 ou 1 800 361-4964  
Francine Malenfant : 514 213-1052  
www.mipinc.info  
Vidéo : <http://ontherighttrack.com/products/>

#### COÛTS

**Rideaux** : largeur 183 cm ; prix selon la hauteur :  
183 cm 103 \$ / 213 cm 106 \$ / 244 cm 112 \$.

**Rail *Hookless*** : environ 10 \$/30 cm.

**Attrape-rideau** : 355 \$.

Merci au CSSS de Chicoutimi et à André Delisle, chef du Service hygiène et salubrité, pour les photos.